

# **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

---

## **PROPOSICION No. 11 11 DE OCTUBRE DE 2018**

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
OCTUBRE DE 2018**

10	ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA	NO
11	CANCHA DE TENIS PARQUE DE LOS NIÑOS	SI
12	RECREAR DE LAS AMERICAS	NO
13	VELODROMO ALFONSO FLOREZ	NO
14	PARQUE EXTREMO	NO
15	POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR	NO
16	CANCHA DE SOFTBALL CIUDAD BOLIVAR	NO

RTA: La Secretaria de Infraestructura ha venido realizando diferentes Contratos para el mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos los cuales se detallan a continuación:





#### INTERVENCION EN ESCENARIOS DEPORTIVOS

PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
CONSTRUCCION PARQUE Y CANCHA CRISTAL BAJO. CTO 320 DE 2017	2.175.647.504,00	100%	CRISTAL BAJO	COMUNA 10
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES PROVENIR I. CTO 374 DE 2017	724.856.089,00	100%	PORVENIR 1	CAMUNA 11
DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES PROVENIR II. CTO 378 DE 2017	1.580.052.824,00	100%	PROVENIR 2	CAMUNA 11
MEJORAMIENTO CANCHA LA JOYA. CTO 308 DE 2017	88.640.035,00	100%	LA JOYA	COMUNA 5
MEJORAMIENTO CANCHA CAFFE MADRID ALBERGUES. CTO 308 DE 2017	309.103.559,00	100%	CAFÉ MADRID	CAMUNA 1
<b>SUB TOTAL ESCENARIOS 2017</b>				<b>4.878.300.011,00</b>



#### MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS. CTO 411 DE 2017

GRUPO I	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MANTENIMEINTO ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRIO LOS COMUNEROS	241.242.640,23	100%	COMUNEROS	COMUNA 3
MANTENIMEINTO ESCENARIOS DEPORTIVOS ALFONSO LOPEZ	111.103.838,48	100%	ALFONSO LOPEZ	COMUNA 5
MANTENIMEINTO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA PRADO	100.890.082,38	100%	VILLA PRADO	
MANTENIMEINTO ESCENARIOS DEPORTIVOS SAN MIGUEL	352.087.240,30	100%	SAN MIGUEL	COMUNA 6
MANTENIMEINTO ESCENARIOS DEPORTIVOS PRADO SAN PIO	114.821.763,83	100%	SAN PIO	COMUAN 13
<b>VALOR GRUPO I</b>				<b>920.145.565,22</b>




**CANCHAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ALCALDIA DE BUCARAMANGA**

No.	BARRIO	COMUNA	DIRECCION	PROPIEDAD	TIPO DE CANCHA	REGISTRO	ESTADO ACTUAL
1	La Joya 1	5	Clle 37 - K 1	CDMB (Cuenta con autorizac.)	Micro - Concreto		Cubierta de gradería en mal estado y estructura de soporte de la cubierta requiere mantenimiento de pintura. Gradería sur deteriorada, cerramiento en malla eslabonada requiere arreglos y/o reposiciones en algunos casos y pintura general. Finalmente, el piso de la cancha se encuentra desgastado, lo cual requiere una intervención para mejorar su acabado superficial, mantenimiento de pintura general en muros.
2	Villa Alegria 2	1	K 10 O - Cll 30 N	No es propiedad del Municipio	Múltiple - Concreto		Solo se presenta la necesidad de la iluminación para ponerla en servicio en las noches, y unas fisuras en el piso de la cancha, que de manera prematura está deteriorando el estado del mismo.
3	Brisas del Mutis	17	Clle 60A - K 12W	Municipio	Múltiple - Concreto		La cubierta de la gradería se encuentra en regular estado, así como la pintura de la estructura metálica. Presenta daños en los muros de las graderías (pañete y pintura), así como el deterioro de algunos módulos de cerramiento en malla eslabonada. También presenta deterioro en el canal perimetral oriental del piso de la cancha que recoge las aguas lluvias, el cual está desprendido de la estructura del piso, permitiendo la filtración del agua.
4	Monterredondo	17	Clle 65 - K 10W	Municipio	Micro - Baloncesto		Las dos canchas presentan en regular estado el piso de concreto, donde se aprecia la desnivelación de varias de las losas, haciendo riesgosa la actividad deportiva; también está en mal estado los arcos de la cancha de microfútbol y los tableros de basquetbol, así como el cerramiento metálico, el cual está dañado en varios sectores. Otro aspecto importante a resaltar es la falta de parte del cerramiento en ambas canchas, lo cual no permite la realización de los eventos deportivos en forma fluida, debido al desvío permanente de los balones de juego. Finalmente, en la cancha de microfútbol, sobre la parte oriental, se aprecia el continuo flujo de tierra que con la lluvia cae sobre el piso de la cancha, proveniente del parque alrededor, lo cual perjudica el estado y funcionamiento de la misma.
5	Altos del Progreso (Olas Altas)	1	Clle 17N - K 18	Solicitud en Trámite	Múltiple - Concreto		Presenta un desgaste general en el acabado superficial del piso de la cancha lo cual no favorece el óptimo uso, por los riesgos de caídas. Las graderías se encuentran deterioradas por el desgaste y la falta de mantenimiento y, adicionalmente, los muros de cerramiento (parte baja del mismo), presentan un alto grado de deterioro en su acabado de friso y pintura. Finalmente, la comunidad solicita la construcción de graderías en el costado occidental.

**CANCHAS TRASLADADAS AL TALLER DE DISEÑO PARA UNA INTERVENCIÓN MAYOR**

21	Nápoles	4	Clle 27 - K 2A	Municipio	Múltiple - Fútbol		Cubierta de gradería en mal estado y estructura de soporte de la cubierta requiere mantenimiento de pintura. Los arcos y muros de cerramiento más los de graderías requieren mantenimiento de pintura, y el cerramiento en malla eslabonada requiere algunos ajustes. Finalmente, el piso de la cancha se encuentra desgastado, lo cual requiere una intervención para mejorar su acabado superficial. Con respecto a la cancha de fútbol, esta requiere completar y realizar unos trabajos de mantenimiento en el cerramiento en malla detrás del arco del costado sur y, mejorar el andén de acceso por el costado oriental.
22	Alfonso Lopez	5	Clle 41 - K 4	Municipio	Minifútbol - Tierra		A pesar de la pendiente que tiene el piso de la cancha, presenta un problema de empozamiento de agua lluvia y demarcación de los surcos del recorrido de esta, debido a la poca capacidad de filtración y/o de evacuación rápida del agua lluvia, lo cual dificulta el buen funcionamiento al momento de su uso. Adicionalmente, los muros de cerramiento ya presentan síntomas de deterioro en su acabado, desmejorando la presentación del espacio.
23	Altos del Cacique	16	Clle 80 - K 59	Municipio	Múltiple - Concreto		El piso de la cancha se encuentra deteriorado y con un desnivel que ofrece riesgos de accidentes. El sistema de drenaje de la cancha está obstruido. Los arcos y tableros se encuentran en mal estado. La gradería es muy empinada y presenta deterioro. El cerramiento sobre el costado occidental invade el área de la cancha, reduciendo el espacio útil de juego, además de permitir la salida del balón. El muro sobre el costado sur está deteriorado y fisurado, con riesgo de caerse. Se está desaprovechando un área considerable de juego detrás de los arcos. Los muretes sobre los cerramientos oriental y occidental están cabeceados y con riesgo de caerse.
24	Pablo VI	8	K 10E - Clle 68	Inder santander	Múltiple - Concreto		Deterioro del cerramiento en varios sectores de la cancha, tanto en la parte metálica como en la parte baja del muro en ladrillo a la vista; mal estado de las graderías en ladrillo y concreto a la vista, lo cual no favorece la seguridad en su servicio a la comunidad; estructura metálica de soporte de uno de los tableros de basquetbol se desprendió; y finalmente, las líneas de demarcación de la cancha están desgastadas y casi no se perciben. Mantenimiento de juegos y eco-gimnasio laterales a la cancha.
25	La Concordia	6	K 21 - Clle 53	Municipio	Múltiple - Concreto		Deterioro de parte del cerramiento, lo cual obliga a su reposición parcial; el piso que en general se encuentra en buen estado, requiere unos trabajos puntuales de reparación; piso perimetral en concreto en regular estado; pintura de muro deteriorada sobre el costado oriental; bancas exteriores en material de ladrillo se encuentran desgastadas y/o dañadas; finalmente, el área de juegos infantiles y el gimnasio al aire libre se encuentran desgastados y/dañados.

**CANCHAS SIN VIABILIDAD INMEDIATA DE INTERVENCION**

30	Betania 9	1	K10 - Sector 9	No es propiedad del Municipio	No existe		La baja disponibilidad de terrenos aptos para espacios deportivos y recreativos en la comunidad del Barrio Betania sector 9, ha obligado a destinar un único sector disponible en la parte norte del barrio para el uso en mención. Desafortunadamente, la pequeña área disponible y la topografía quebrada del lote, no permite realizar una intervención sin antes realizar un corte de terreno de por lo menos 2 metros de alto, lo que en otras palabras significa "Hacer el lote". Así mismo, en este caso solo se cuenta con el terreno, lo cual implica realizar un proyecto nuevo, que de momento no es el objetivo de la presente visita.
31	Villaluz Campestre	Correg. 1	Rural	No es propiedad del Municipio	Micro - Tierra		El sitio destinado para la cancha se ubica en un extremo del asentamiento aledaño a una quebrada, al cual hay que acceder por un camino o trocha en mal estado, debido al efecto producido por el invierno y a lo empinado del terreno. La conformación del terreno es una parte en corte y otra parte en relleno realizado con el material de corte, el cual ha sido estabilizado de manera artesanal, por lantás de desecho y tierra. Actualmente solo cuenta con el terreno conformado en tierra, con medidas irregulares y arcos metálicos para microfútbol.
32	Olas Bajas	1	Clle 24N - K 17	Municipio	Múltiple - Concreto		El muro de contención que sirve de cerramiento sobre el costado occidental está desplomado y presenta riesgo de colapsar, el cerramiento superior en malla sobre el costado norte ha sido puesto de manera provisional por la comunidad y requiere su arreglo de manera definitiva, así mismo, revisión de la parte baja del cerramiento en muro que presenta socavación hacia el talud; parte del cerramiento existente se encuentra dañado y requiere reposición y, finalmente, hace falta el cerramiento sobre el costado sur, por donde se salen los balones hacia la vía vehicular (Calle 24). Intervención afectada por proyecto de doble calzada vía La Costa.
33	Villa Rosa sector 2	1	K 21A - Clle 15N	No es propiedad del Municipio	Minifútbol - Tierra		La cancha presenta un estado general de abandono, manifestado en los siguientes aspectos: a) El piso en tierra se encuentra parcialmente cubierto por grama natural con bastante maleza; su sistema de drenaje funciona parcialmente, ya que en algunas áreas presenta empozamiento de agua. b) el cerramiento nororiental en malla hacia la quebrada está totalmente dañado, pero además no tiene cerramiento en el costado sur. c) La gradería sobre el costado occidental está deteriorada. d) Los alrededores de la cancha se encuentran descuidados en su mantenimiento y aseo.
34	Olas II	2	Av Lib. - Clle 1C	Pendiente certificación DADEP	Micro - Tierra		El escenario deportivo existente consiste en una porción irregular de terreno en tierra, dispuesta para el desarrollo de la actividad deportiva de microfútbol, el cual carece de las condiciones técnicas para un adecuado funcionamiento, con cerramiento parcial hacia la Avenida, en malla eslabonada en mal estado y de baja altura, instalada sobre postes de concreto y además, presenta malas condiciones del acceso y del talud de conformación del terrapén realizado para la conformación del terreno de la cancha, el cual no tiene un tratamiento de estabilización adecuado; en otras palabras, la actividad deportiva se está realizando en un terreno improvisado para el juego informal de fútbol, sobre el cual habría que partir de cero para realizar cualquier mejora.

Bucaramanga, 24 de Octubre de 2018

Doctor  
**JORGE YESID VERA REYES**  
Secretario General  
Concejo de Bucaramanga  
Calle 35 No. 10 – 43 Sótano CAM Fase II  
Ciudad



**CONCEJO DE BUCARAMANGA**

**ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION No. 11 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018**

VENTANILLA ÚNICA

Rad. Ventanilla única de correspondencia. N/A

EXTERNA RFCIRIDA 7833

FECHA: 29/10/2018

HORA- 14:18:00


FOL- 9

Dando respuesta a la proposición allegada a este despacho por los Honorables Concejales del Partido Liberal, Opción Ciudadana y MAIS”, referente al seguimiento a la ruta escenarios deportivos, comedidamente me permito enviar respuestas a las preguntas allí planteadas en relación a la competencia directa de la Secretaria de Infraestructura.

RECIBE:

Igualmente anexo un original y las copias correspondientes para distribuir a los 19 concejales.

Atentamente,

  
**FANY ARIAS ARIAS**  
Secretaria de Infraestructura

Anexo: Respuesta – Nueve (09) – Folios

Reviso: Fabiola Figueredo Hurtado - Subsecretaria

Proyecto: Enelda Gómez – Profesional Contratista

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II  
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777  
Página Web: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)  
Código Postal: 680006  
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

