Alcaldía de Bucaramanga

Proceso: GESTION DE LA SALUD PUBLICA		No. Consecutivo:
Subproceso: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE	Código General 7300	Código de la Serie /o-Subserie: (TRD)

Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

PROPOSICION No. 001
DEL 27 DE JUNIO DE 2014

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Bucaramanga, 04 de Julio de 2014

Doctor
FELIX MARINO JAIMES CABALLERO
Secretario General
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Ciudad

ASUNTO: CITACIÓN A SESIÓN DE CONTROL POLÍTICO- TEMA: PLAZA KENNEDY

Respetuoso Saludo

De acuerdo a nuestra competencia y Jurisdicción enmarcada en Código Sanitario Nacional y en atención a su cuestionario me permito informarle lo siguiente:

3. **Qué estudios previos se hicieron para la asignación de los puestos, su distribución económica y su la adecuación sanitaria según la actividad**
   Rta: lo referente a los estudios previos para la asignación de puesto y demás le corresponde por competencia a la Secretaria del Interior. Lo concerniente a la adecuación sanitaria; La SSA realizó visita de inspección sanitaria y de control; según Ley 09 de 1979 – Decreto 3075 de 1997 y demás normas concordantes en la **PLAZA DE MERCADO KENNEDY**; según **Acta 0033 de fecha 07 de mayo de 2013**, se realizó evaluación higiénico sanitaria del establecimiento relacionado con:
   - Instalaciones Físicas
   - Instalaciones Sanitarias
   - Prácticas Higiénicas y medidas de protección utilizadas
   - Condiciones de Saneamiento
   - Salud Ocupacional
   - Condiciones de Conservación y manejo de los Productos

   De acuerdo a lo anterior se emitió CONCEPTO FAVORABLE CONDICIONADO ***sujeto a cumplir con las siguientes exigencias sanitarias***:
     - Realizar limpieza y mantenimiento de alrededores

Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



Cañerias tapadas, malos olores.



En la sección de carnes taparon los sifones, porque el agua retornaba, en los pasillos se encuentran sifones sin rejilla.

Cajas recolectoras no aptas

Las cajas recolectoras ubicadas en el sótano se desbordan porque la cañería se encuentra Tapada, se han realizado labores con guaya para su destape, pero ya no es suficiente, contratan a alguien que vaya en las tardes para desocupar estas cajas del agua que se deposita allí de la jornada de la mañana

Redes de canaleta y bajantes de aguas lluvias tapadas
El agua que tenemos no es apta para el consumo humano



La sección de pollos y pescado cuenta con instalación aérea de agua, pero no tienen Sifones para el drenaje de la misma.

Los portones se encuentran deteriorados

No hay servicios sanitarios

El área de sanitarios se encuentra ubicada en el sector de restaurantes, se evidencia el sanitario de hombres (ingreso junto a la nevera de coca cola) y el de mujeres (al otro Costado del restaurante); Los cuales no se encuentran en funcionamiento por tuberías obstruidas.

Los niveles del piso quedaron al contrario; cuando llueve se inunda. Los niveles del ingreso de la plaza de mercado primera puerta bajando por la carrera principal se evidencia más alto el piso en el área del sifón al resto del espacio, por lo tanto, cuando llueve hay estancamiento, igual pasa en el área de las comidas, los bajantes van directos al piso y no hay sifones cerca para captar el agua, por lo que esta zona se inunda constantemente, además es más alta que el resto de la plaza, generando que el agua se desplace al interior de la misma.

Atentamente

CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA MD
Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga

Revisó: HECTOR CACERES- Coordinador de Saneamiento

Elaboró y Proyectó: JULIETH VILLAMIZAR- Auxiliar Administrativo